

PPX




Ručné páskovačky na PP & PET pásky so sponou


Typy PPX – 13, PPX – 16

Kat.č. 073035, 073036


Pracovný postup pri páskovaní




Oviňte pásku okolo predmetu, ktorý chcete zapáskovať, a to smerom zhora do spodu. Druhý koniec nechajte navinutý v odvíjači. Uchopte páskovačku za uzatváraciu páku a páku telesa a stisnite ich k sebe. Tým oddialíte pridržiavač od matice, čím bude možné vložiť spodnú pásku do páskovača. Pásku pretiahnete pod piestom, pod nožmi a pod pridržiavačom.




Vložte hornú pásku. Pásku pretiahnite pod piestom, medzi nože a do hriadele napínania.




Vložte sponu na obidve pásky a posuňte ju pod piest až k zadnému dorazu. Vložte sponu starostlivo, podľa obrázku sponky v ľavom hornom rohu.



Najskôr pásku ľahko ručne dotiahnite a potom ju vratným pohybom napínacej páky napniete až na potrebné predpätie.



Po utiahnutí pásky vráťte napínaciu páku do základnej polohy. Uzatváraciu páku otočte smerom dopredu, aby ste uzatvorili sponu.



Opäť stisnite uzatváraciu páku a páku telesa k sebe, čím dôjde k odstrihnutiu nadbytočnej pásky a zároveň sa bude dať páskovačka vysunúť z vytvoreného úväzku. Páskovačku vysuňte smerom dozadu a potom doprava!

Základná údržba páskovačky

Čistenie

Spočíva v odstraňovaní rozstrapenia z pridržiavača, matice, piesta, vodítka sponky, nožov a hriadele napínania. V prípade používania páskovačky v prašnom prostredí sa musia čistiť aj ostatné mechanické časti páskovačky.

Mazanie

Mazanie robte po čistení tak, aby sa pri mazaní nedostali nečistoty do mazaných častí. Intervaly mazania sa musia zvoliť s ohľadom na prostredie, v ktorom sa s páskovačkou pracuje. Na mazanie používajte ložiskový olej. Chráňte páskovačku pred koróziou!

Dôležité je mazať najmä tieto časti:

- piest č. 5 do medzier medzi vedením piestu č. 3 a telesom č. 1
- všetky ďalšie pohyblivé časti (1 alebo 2 kvapky oleja)


Bezpečnostné pokyny

- pri páskovaní používajte kvalitné ochranné rukavice, prípadne aj ochranné okuliare
- pri manipulácii s predmetmi tieto nikdy nedvíhajte za zhotovený úväzok
- pri páskovaní nedávajte ruky ale ani iné časti tela medzi pásku a balený predmet
- pásku odvíjajte len z odvíjača, ktorý je na to určený
- na prestrihnutie pásky používajte vždy len nožnice, ktoré sú na to určené a postavte sa bokom tak, aby ste zabránili prípadnému poraneniu, ktoré by mohlo byť spôsobené vymrštením napnutej pásky
- pri práci nikdy nekladajte prsty medzi piest a vodítko sponky alebo medzi pridržiavač a maticu

Upozornenie:

Páskovačka nevyžaduje zvláštnu kvalifikáciu obsluhy a môžu ju používať osoby staršie ako 14 rokov.

Zoznam náhradných dielov PPX



1 teleso	22 čap piesta	47 skrutka
3 vedenie piestu	23 kolík	48 skrutka
4 doska	24 čap nožov	49 skrutka
5 piest	25 vodiaci plech	50 skrutka
6 ojnice	27 matica	51 skrutka
7 výstredník	28 pridržiavač	55 matica
9 vodič sponky	29 západka	56 podložka
10 páka	31 odložka	59 pružina
11 uzatváracia páka	32 poistka	60 pružina ramena
12 hriadeľ napínania	33 kolík	61 pružina
13 objímka	34 kolík	62 pružina
14 napínacia páka	35 kolík	63 pružina
15 hriadeľ	38 kolík	64 pružina
16 rameno pridržiavača	39 kolík	65 púzdro
17 rolna	40 kolík	66 púzdro
18 páka	41 kolík	67 púzdro
19 spodný nôž	44 skrutka ramena	68 púzdro
20 homý nôž	45 skrutka	69 púzdro
21 kolík	46 skrutka	72 guľička

Základné technické údaje

		PPX-13	PPX-16
Páska-materiál		PP lebo PET	
Šírka pásy	mm	11-12,5	15-16
Hrúbka pásy	mm	0,5-0,9	0,6-0,9
Typ spony		PPX-13	PPX-16
Hmotnosť	kg	3,40	
Veľkosť LxWxH	mm	400 x 110	x 210

Doporučujeme aby ste používali páskovačky radšej s hrubšími páskami.