

WEICON Ochranný sprej pri zvarovaní

Kat.č. 817022

WEICON Ochranný sprej pri zvarovaní slúži k čisteniu zvarovacích trysiek a k ochrane zvarovaného obrobku pred pôsobením rozstreku bez poškodenia zvarového spoja.

Oblasti použitia:

WEICON Ochranný sprej pre zvarovanie **neobsahuje silikón** a

- zabraňuje zostatku rozstreku zo zvarovania na plynových tryskách a povrchu výrobku
- poskytuje úplnú ochranu pri zvarovaní

Rozstrek nemôže zostať na postriekaných zvarovacích tryskách a tieto trysky upchávať. Na ochranu povrchu obrobku nastriekať cca 10 cm vpravo a vľavo od spoja, ktorý sa má zvarovať.

Tvoriaci sa ochranný film zabraňuje zvyšku rozstreku zo zvarovania bez poškodenia zvarového spoja.

Zvarové kvapky zostávajú voľne ležať na povrchu a môžu sa ľahko stierať. Preto nieje požadované žiadne dodatočné čistenie špachtľou, kefou, dlátom. Bez zvláštneho čistenia je možné dodatočné opracovanie obrobkov ako brunovanie, galvanizovanie, eloxovanie, lakovanie atď.

Vzhľadom k chladiacemu efektu nieje tak veľká farebná nábehová hrana – napr. u nerezových materiálov, preto je jednoduchšie vyleštenie.

Návod na použitie:

Dózu pri použití pokiaľ možno udržiavať vo zvislej polohe! Zvarovacie trysky nastriekať zo vzdialenosti cca 15 cm. K ochrane povrchu zvarovaných dielov nastriekať prípravok zo vzdialenosti cca 30 cm a asi 10 cm v pravo a vľavo od zvaru.

Obsah: 400 ml

Pozor:

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slneným žiarením a teplotami nad + 50°C. Dostatočne vyprázdniť. Po spotrebovaní neotvárať násilím a nespáľovať. R 12 Extrémne horľavý.

R 51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. R 66 Opakované vystavenie účinkom môže spôsobiť vysychanie kože a jej popraskanie.

R 67 Vdychovanie výparov môže spôsobiť ospalosť a závraty. S 2 Uchovávať mimo dosah detí.

S 16 Uchovávať mimo dosah zdrojov zapálenia- zákaz fajčiť. S 23 Nevdychujte aerosol.

S 561 Používajte len v dobre vetrateľných priestoroch. S 60 Tento materiál a jeho obal musí byť zneškodnený ako nebezpečný odpad.

Prvá pomoc:

Pri vdýchnutí: zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu, v prípade potreby navštíviť lekára.

Pri styku s kožou: umyť vodou a mydlom

Pri styku s očami: vyplachovať prúdom vody, v prípade potreby navštíviť lekára.

Pri požití: ústa vypláchnuť vodou, v prípade potreby privolať lekára.

F+



Extrémne horľavý

N



Škodí životnému prostrediu