

NÁVOD NA POUŽITIE PROSTRIEDKOV NA LIKVIDÁCIU ŠKVŔN PODLAHA A ZEM




1 UMIESTNITE PROSTRIEDKY NA LIKVIDÁCIU ŠKVŔN

Umiestnite debny na likvidáciu škvrn viditeľne a strategicky, aby doba reakcie v celom závode nepresiahla 90 sekúnd.




2 NOSTE OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Zabráňte tomu, aby sa škvrna dostala do styku s nechránenými časťami tela.



3 ZASTAVTE PRÚD

Postavte spadnuté nádoby. Premiestnite ich na palety, k rozliatym škvrnám a pod. Netesné hadice utesnite.




4 POUŽITE TESNENIE NA KANÁLY

Identifikujte okolité kanály a uistite sa, že škvrna sa nedostáva k dažďovej vode. Opatrne zabezpečte, aby okraje tesnenia pokrývali kanál.




5 IZOLUJTE ŠKVŔNU

Vyznačte okraje škvrny sorpčnými hadmi.



6 UMIESTNITE SORPČNÉ VANKÚŠE

Použite sorpčné vankúše v závislosti od objemu škvrny. Podľa potreby ich umiestnite vo viacerých vrstvách.



7 POUŽITE JEDNORAZOVÉ VRECIÁ

Keď sú sorbenty nasiaknuté, dajte ich do jednorazových vriec. So zlikvidovanými sorbentmi treba zaobchádzať ako s materiálmi.



Rovnomerne ho rozsypte po vlhkom povrchu aby ste zabránili pošmyknutiu a vychytali zvyšné škvrny. Nechajte ho pôsobiť niekoľko minút.



jednorazové vrecia. Uistite sa, že povrch ostal úplne suchý.



Ikaros® analyzuje riziká na vytvorenie štruktúry pre bezpečnosť v prípade únikov vo vašom závode.

Zavolajte nám na 040-54 22 50 pre bližšie informácie.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

8 ROZSYPTÉ SYPKÝ SORBENT

9 POZBIERAJTE SYPKÝ SORBENT

Použite metličku, lopatku a