

# TECHNICKÝ POPIS

## Kat.č. 892036

**Názov výrobku:** ČISTIACA HAVARIJNÁ SÚPRAVA

**Označenie:** 892036 – HSB 60 GP

### Technický popis:

Súprava sorbčných prostriedkov, tesniacich materiálov a základných ochranných pomôcok pre likvidáciu havárii ropných kvapalín a iných neagresívnych kvapalín uložená v chemicky odolnom sude s UN atestom.

### Doporučené použitie:

Základné prenosné vybavenie pre likvidáciu ropných a iných ekologicky škodlivých kvapalín. Určené hlavne pre mechanizačné a dopravné prostriedky, dielne, čerpacie stanice a prevádzky, kde sa používajú ekologicky nebezpečné kvapaliny.

|                  |                                          |       |
|------------------|------------------------------------------|-------|
| <b>Zloženie:</b> | čistiace sorbčné rohože                  | 20 ks |
|                  | čistiaci had 120 x 8 cm                  | 5 ks  |
|                  | čistiaci vankúš 30 x 35 x 5 cm           | 5 ks  |
|                  | havarijný tmel 0,5 l                     | 1 ks  |
|                  | núdzové chemické svetlo červené, biele   | 2 ks  |
|                  | označené zberné vrece na použitý sorbent | 3 ks  |
|                  | chemicky odolné rukavice                 | 1 pár |
|                  | sud s UN kódom                           | 60 l  |

**Rozmery** sud ø 40 x 63 cm

**Hmotnosť** cca 25 kg

**Sorbčná kapacita:** 57 l v sorbčných materiáloch

### Likvidácia:

spálením s prihliadnutím k zloženiu zachytenej látky, ktorá je určujúca pre spaľovací proces. Sorpčné prostriedky neznižujú bod horenia a nemenia chemickú podstatu zachytených látok.

**Dodávateľ:** MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.

Ľanová 8

821 01 Bratislava

tel.: +421 2 436 343 06

fax: +421 2 434 208 54

## NÁVOD NA POUŽITIE

Na likvidáciu úniku doporučujeme nasledujúce kroky:

### **1. Utesnenie otvorov.**

Otvor, ktorým uniká kvapalina, utesníte pomocou tesniacej predmiešanej zmesi podľa návodu. Na zachytenie unikajúcej kvapaliny do doby utesnenia otvoru použite sorpčné vankúše alebo sorpčné rohože..

### **2.Ohraničenie úniku kvapaliny.**

Na zabránenie šírenia kvapaliny položte okolo úniku kvapaliny sorpčné hady. V prípade potreby dlhšej zábrany sa hady pokladajú tak, aby konce presahovali cez seba.

### **3. Likvidácia uniknutej kvapaliny**

Položte sorpčné rohože a vankúše na uniknutú kvapalinu až do nasýtenia (úplné stmavnutie rohože). Nasýtené rohože je možno vyžmýkať a znovu použiť.

### **4.Uloženie použitých sorbentov**

Použité sorbenty vložte do označených úložných vriec.

### **Upozornenie:**

Podľa charakteru nebezpečnej látky je treba súpravu doplniť o ochranné prostriedky (odev, obuv, okuliare, a pod.)

Likvidáciu použitých sorbrntov vykonajte podľa schváleného havarijného plánu. Jednotlivé komponenty možno samostatne dokúpiť.